



RD922


Aménagement de créneaux de
dépassement à SAINT-CERNIN


Avancement au 20.04.2022

RD922 St-Cernin



Le 20.04.2022





RD922 St-Cernin



Le Déblai 4

Le 20.04.2022



Le 0/80 est à la cote.

RD922 St-Cernin



Le Déblai 4

Le 20.04.2022



Le rabotage de l'enrobé.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 20.04.2022



La poutre de rive sous accotement.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 20.04.2022



La poutre de rive sous accotement.

RD922 St-Cernin



Le remblai 3

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 2

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le remblai 1

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 29.03.2022



Le 20.04.2022





RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



Le déblai 1

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



La décharge

Le 20.04.2022



RD922 St-Cernin



La décharge

Le 20.04.2022



Le drainage est branché sur le
Ø500 métallique.

RD922 St-Cernin



Fin

